CAPS Bendición de Dios

Año: 2021

Contacto: Herminda Dávila Herrero

Cargo: Tesorera
Celular: 76423072 T

Ubicación: Chinandega

Municipio: Santo Tomás del Norte
Comunidad:
Dirección: Comunidad Ceiba Herrada km 13, Santo Tomás, Chinandega..

Datos de constitución

Nombre del presidente: José de Carmen Zúniga

Sexo: Hombre

Fecha nacimiento: 26 de Julio de 1970

Fecha constitución del caps: None

Fecha de registro municipal: 26 de Junio de 2020

Registro aval: Certificado de Registro Municipal, Inscripción en el Registro Central de Proveedores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Aval de INAA

Tipo sistema agua: Mini acueducto por bombeo eléctrico comercial (MABE-EC)

Cantidad de tomas: 0

Cantidad de familias: 650

Personas beneficiaras: 2275

Estructuras

- Asamblea general de pobladores
- Junta Directiva

Nombres de estructuras de apoyo

None

Cargos junta directiva

- Presidente
- Vocal
- Secretario
- Tesorero
- Fiscal

Junta directiva mujer

- Secretario
- Tesorero

Documentos caps

- Estatutos
- Reglamento
- Acta constitutiva
- Certificado de registro del CAPS
- Libro de Acta
- Libro Diario
- Registro de Usuarios

JD ayuda economica

Personal ayuda economica

Personal mujer

Composición de las estructuras del caps

Mujeres asamblea general	Hombres asamblea general	Mujeres junta directiva	Hombres junta directiva	Mujeres administracion	Hombres administracion	Mujeres comisiones apoyo	Hombres comisiones apoyo
30	25	2	3	1	0	0	0

Funciones del CAPS

Cuáles de las siguiente funciones desempeñadas por la jd del caps

- Velar por el buen funcionamiento del servicio
- Fomentar el uso adecuado del sistema de agua
- Vigilar y proteger las fuentes de abastecimiento de agua
- Rendir informe de funcionamiento del CAPS

Ingresos del caps

- Pago de tarifa

Principales gastos del caps

- Gasto de operaciones
- Gasto de mantenimiento
- Gasto de administración del servicio

El patrimonio del CAPS

Patrimonio CAPS

- Pozo
- Pila, Tanque y Torre
- Terreno

El caps paga impuestos

- No paga impuestos

Tarifa diferenciada por la energia electrica

- No

  Razones:

  El CAPS no tiene número RUC

Estimación del valor Patrimonio del CAPS

Patriminio	Monto

Asistencia técnica del CAPS

OPCION	REGLAMENTO	LEY 722	EDUCACION	AGUA SANEAMIENTO	MANEJO FINANCIERO	MANEJO ADMINISTRATIVO	OTROS

ALCALDIA	✔	✔	✘	✘	✔	✘	✘

Asistencia a los modulos de capacitación

Modulos	Asistio
Uso Estratégico de las TICS	✔
Marco Legal de Aguas Nacionales	✔
Controles básicos de los recursos de un CAPS	✔
Manejo de Sistemas de Agua	✔
Gestión Integral de Recursos Hídricos	✔
Rendición de Cuentas en la Gestión del Agua	✔
Brechas de Género	✔

Análisis FODA CAPS

	Aspectos Positivos	Aspectos Negativos
Internos	**Fortalezas** El pozo del sistema de agua tienen un buen caudal de 150 g/m. Existe una junta directiva activa en el sistema de agua.	**Oportunidades** Oportunidad de recibir información a través de procesos de capacitaciones por parte del SIMAS.
Externos	**Debilidades** La red de distribución y conducción del sistema no están activa ya que tiene más de 17 años de existencia y la mayoría de la tubería está en mal estado. No existen fondos para una nueva tubería de distribución y conducción. Debido a que el pozo del sistema de agua está ubicado en la comunidad de Ceiba Herrada las familias de Santo Tomás consumen agua de PPEM que contienen agua contaminadas según las pruebas elaboradas por la municipalidad.	**Amenazas** Enfermedades a causa de la contaminación del agua